


Erneuerung Holzterrassen (Fluchtweg) am Anhaltinischen Berufschulzentrum



Gesamtansicht



Beschädigung Holzdielung



Beschädigung Holzunterkonstruktion



Beschädigung Holzunterkonstruktion und Dielung