

Anlage 2

Deponiegasfackel Bestand

Verschleiß durch Korrosion - Bildmaterial




Bild 1: korrodierte Schraubverbindungen HT-Fackel




Bild 2: korrodierte Schraubverbindung und Zwischenring HT-Fackel




Bild 3: erneuerte Schraubverbindung HT-Fackel



Bild 4: verschlissene Brenneranlage HT-Fackel



Bild 5: verschlissene Gaszuführung/Brenneranlage HT-Fackel




Bild 6: verschlissene Gaszuführung HT-Fackel