

# Investive Maßnahmen im Bestand

im Bauhausgebäude

- |   |                        |   |                       |
|---|------------------------|---|-----------------------|
|  | Besucherempfang        |  | Touristischer Service |
|  | Historische Innenräume |  | Vermittlungszonen     |

Sockelgeschoss



Erdgeschoss



- 1 Reinszenierung historischer Gymnastikraum (PJ 2010)
- 2 Garderobe, Schließfächer und WC (PJ 2009)
- 3 Lounge für Übernachtungsgäste im Klub (PJ 2009)
- 4 Fahrrad-Service mit Fahrrad-Boxen und Duschen im Nebengebäude (PJ 2009)
- 5 Modernisierung der Küche/ Mensa (PJ 2009)
- 6 Akustische Verbesserungen Bühne für den Veranstaltungsbetrieb (PJ 2010)
- 7 Besucherempfang (PJ 2010)
- 8 Shops (PJ 2009)
- 9 Aufenthaltsbereich Kinder und Familien (PJ 2009)

1.Obergeschoss



2.Obergeschoss



- 10 Akustische Verbesserungen in den Seminarräumen für Workshops/Museumspädagogik (PJ 2010)
- 11 Reinszenierung Direktorenzimmer mit Nebenraum (PJ 2010)
- 12 Reinszenierung Vorkursraum (PJ 2010)
- 13 Werkstatttraum, ehemalige Weberei (PJ 2010)
- 14 Technische Infrastruktur (PJ 2009)
- 15 Infolounge zur Stiftungsarbeit (PJ 2010)
- 16 Reinszenierung Atelierhaus (PJ 2010)
- 17 Öffnung der Dachterrasse (PJ 2010)