


Lagedarstellung HW Schutz Großkühhau




Beurteilung der Standsicherheit

BBG Klotsch + Nehr Korn GbR
 Alte Dorfstraße 1
 06862 Dessau-Roßlau/ Streetz
 Tel.: 034901 / 53921 FAX: -22

Deich Großkühnau-Ost
 Weinberg bis Rittertor
 Berechnungsprofil 1

Bericht Nr. G-07-16
 Anlage Nr. 1.1a




Beurteilung der Standsicherheit

06862 Dessau-Roßlau/ Streez
Tel.: 034901 / 53921 FAX: -22


Wernberg die Tinterer
Berechnungsprofil 2

Anlage Nr. 1.3b



Denkmalfachliche Bewertung

Landschaftsarchitekturbüro U. Merz



Karten G 4.8 denkmalfachlicher Zielplan

Festlegung und Durchführung der Sicherungsmaßnahmen

- der Deich ist grundsätzlich standsicher und eine Abdichtung gegen Drängewasser ist nicht umsetzbar
- von Einzelbäumen kann bei ungünstigen Umständen eine starke Gefahr ausgehen
- schrägstehende Eiche (Baum 523) sowie abgestorbene Buche werden gefällt
- Minderung des Risikos des Windbruchs durch Einkürzung der Baumkronen auf die Höhe der umstehenden Bäume (weniger Windangriffsfläche) und ausgleichende Schnitte an außermittigen Kronen (Statik)
- künftig werden Bäume regelmäßig begutachtet und die Pflegeschnitte kontinuierlich fortgeführt
- unter Berücksichtigung der o.g. Punkte eine Einigung seitens Behörden und Ortschaftsrat / Wasserwehr Kühnau erzielt worden ist
- die reguläre Deichunterhaltung auch die Entnahme von Jungaufwuchs / Schößlingen beinhalten muss









Vielen Dank !

