

Nr.	Knotenpunkt	Kurzbeschreibung	Handlungsbedarf	Maßnahmekategorie	Priorität
1	Luchstraße / Dessauer Straße	LSA, abgesetzte Radwegführung, im Zuge der Dessauer Straße keine Benutzungspflicht (Mischverkehr möglich), schmale Radwegfurten	Bei Infrastrukturmaßnahmen (Ersatzneubau Zerbster Brücke) Radverkehrsführung verbessern	Infrastruktur (Straßenbauvorhaben)	Sowieso-Maßnahme
2	Luchstraße / Südstraße	LSA, Radverkehrsanlagen im Zuge der B 184 und in der östlichen Südstraße, Aufstellflächen zu klein, Radverkehrsführung von Ost nach West unbefriedigend	Bei Infrastrukturmaßnahmen (Ortsumgehung Roßlau) Radverkehrsführung verbessern, falls mittelfristig keine Realisierung dann Aufstellflächen vergrößern, Radverkehrsanlagen verbreitern und instand setzen	Infrastruktur (Straßenbauvorhaben) bzw. Infrastruktur-Einzelmaßnahmen	anderer Baulastträger
3	Albrechtstraße / Am Waggonbau	LSA, alternative Quermöglichkeit im Bereich der Peiskerbrücke (Unterführung)	Anschluss der östlichen Zufahrt an den Gem. Geh-/Radweg der B184 über den Hochwasserschutzdeich prüfen	Infrastruktur-Einzelmaßnahmen	1
4	Albrechtstraße / Roßlauer Allee / Walderseestraße	LSA, abgesetzte Radwegführung, Querung der Albrechtstraße nur am südlichen Knotenarm	Radverkehrsführung von der Walderseestraße zur Roßlauer Allee derzeit umständlich, Prüfung praktikabler Lösungen	Verkehrsorganisatorische Einzelmaßnahme	1
5	Albrechtstraße / Wolfgangstraße	LSA, Radverkehrsanlagen an allen Knotenarmen, Aufstellflächen für das indirekte Linksabbiegen nicht verfügbar	Überprüfung der LSA bezüglich Radverkehrsführung auf der Fahrbahn auf der Ost-West-Achse, Regelungsbedarf für den linksab biegenden Radverkehr, Radverkehrsführung an der Knotenausfahrt K.-Weill-Str. prüfen (Rfs)	Überprüfung einer LSA, Verkehrsorganisatorische Einzelmaßnahme	1
6	Albrechtsplatz / F.-v.-Schill-Str. / Zerbster Straße / Teichstraße	LSA für Fußgänger und Radfahrer, Radverkehrsanlagen im Zuge Albrechtsplatz - Kavallerstraße	Überprüfung der Radverkehrsführung von / zur LSA (betrifft F.-v.-Schill-Straße und Teichstraße)	Verkehrsorganisatorische Einzelmaßnahme	1
7	Zerbster Straße / Mittelbreite / Gewerbegebiet Pharmapark in Tornau	Ausbau des Knotens mit LSA geplant, die westliche Erschließungsstraße stellt zukünftig die Verbindung nach Meinsdorf her	Anschluss der Erschließungsstraße Pharmapark	Infrastruktur (Straßenbauvorhaben)	Sowieso-Maßnahme
8	B 184 / Roßlauer Straße in Rodleben	Einmündungsbereich ohne LSA und Querungshilfen, Radverkehrsanlagen im Zuge der B 184	Umgestaltung des Einmündungsbereiches erforderlich, Mindestanforderung: sichere Querungsstelle für linksabbiegenden Radverkehr	Infrastruktur-Einzelmaßnahmen	anderer Baulastträger
9	Dessauer Str. / Hauptstraße / Burgwallstraße	Einmündungsbereich ohne LSA, Radverkehrsanlagen im Zuge der Dessauer Str. und Burgwallstr. (nicht benutzungspflichtig)	Beeinträchtigung der Sicht im Kurvenbereich, direktes Linksabbiegen wird dadurch erschwert, Reduzierung der zul. Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h prüfen	Verkehrsorganisatorische Einzelmaßnahme	1
10	Südstraße / Liebknechtstr.	Einmündungsbereich ohne LSA, Radverkehrsanlagen im Zuge der Südstraße	Verbesserung der Radverkehrsführung für direktes Linksabbiegen in die Liebknechtstraße	Verkehrsorganisatorische Einzelmaßnahme	1
11	Hauptstraße / Südstraße	Einmündungsbereich ohne LSA, Radverkehrsanlagen im Zuge der Südstraße - Hauptstraße	Verbesserung der Radverkehrsführung für das Linksabbiegen von der Hauptstraße in die Hauptstraße (B187), Zuwegung zur Fahrbahninsel	Verkehrsorganisatorische Einzelmaßnahme	2
14	Antoinettenstraße / Friedrichstraße	LSA, abgesetzte Radverkehrsführung, Radverkehrsanlagen an allen Knotenarmen	Kennzeichnung der Radverkehrsführung auf dem Betonsteinpflaster durch Markierung (rotes Pflaster ausgeblichen)	Verkehrsorganisatorische Einzelmaßnahme	2

ANLAGE 5a:
Konzipierte Maßnahmen an den Knotenpunkten

Nr.	Knotenpunkt	Kurzbeschreibung	Handlungsbedarf	Maßnahmekategorie	Priorität
15	Kavalierstraße / Friedrichstraße / Ratsgasse	LSA, Radverkehrsanlagen an allen Knotenarmen	Verbesserung der Radverkehrsführung im Bereich der Straßenbahnquerung, Schaffung von Aufstellflächen, Querungsmöglichkeit zur Ratsgasse, Mängel bei Infrastrukturmaßnahme (Umgestaltung Kavalierstr.) beseitigen	Infrastruktur (Straßenbau-vorhaben)	Sowieso- Maßnahme
16	Franzstraße / Friedhofstr. / Gliwicer Straße	LSA, Radverkehrsanlagen an allen Knotenarmen	Regelungsbedarf für den linksabbiegenden Radverkehr aus Richtung Ost und Süd, fehlende Aufstellflächen für die indirekte Führung	Verkehrs- organisatorische Einzelmaßnahme	2
17	Askanische Straße / Amalienstr.	LSA, Radverkehrsanlagen im Zuge der Askanischen Str. und der Amalienstraße (südl. Knotenarm)	Verbesserung der Radverkehrsführung im Zuge der Amalienstraße (Richtung Süden), des Rechtsabiegens von West nach Süd sowie des Linksabiegens von Süd nach West, Überprüfung des Endes der Benutzungspflicht (nördl. Knotenarm)	Überprüfung der LSA	1
18	Elisabethstraße / Einmündung "Roter Faden"	Einmündungsbereich ohne LSA, Gehweg, Radverkehr frei in der Elisabethstraße	Herstellung einer Bordabsenkung im Bereich des „Roten Fadens“	Infrastruktur- Einzelmaßnahme	1
19	Askanische Straße / Steinstraße / Kantorstraße	LSA, Radverkehrsanlagen im Zuge der Askanischen Str. und der Steinstraße (nördlicher Knotenarm)	Regelungsbedarf für den linksabbiegenden Radverkehr aus Richtung West und Nord sowie geradeaus fahrenden Radverkehr in Richtung Kantorstraße, fehlende Aufstellflächen für die indirekte Führung	Verkehrsorg. / Infrastrukturelle Einzelmaßnahme	1
20	Ludwigshafener Straße / Schlossplatz	F-LSA (außer Betrieb)	Überprüfung der Wiederinbetriebnahme für Fußgänger und Radfahrer, Ertüchtigung der Zuwegungen / Aufstellflächen	Verkehrsorg. / Infrastrukturelle Einzelmaßnahme	1
21	Oranienbaumer Chaussee / Wasserstadt	Einmündungsbereich ohne LSA	Umgestaltung des Knotenpunktes mit LSA im Zuge des Ersatzneubaus Muldebrücke bis 2015/2016	Infrastruktur (Straßenbau-vorhaben)	Sowieso- Maßnahme
24	Kühnauer Straße / H.-Köhl- Str. / Ziebigker Straße	LSA, Doppelknoten, Radverkehrsanlagen an allen Knotenarmen	Überprüfung der Radverkehrsanlage und der Benutzungspflicht an der Ecke Ziebigker Str. / Kühnauer Straße (Nordwest), Engstelle	Überprüfung der LSA	2
25	Köthener Straße / Auenweg / Hünefeldstraße	LSA, Radverkehrsanlagen an allen Knotenarmen	Überprüfung der Breite der Radfahrstreifen am Knotenarm Auenweg	Verkehrs- organisatorische Einzelmaßnahme	1
26	Köthener Straße / Philipp- Müller-Straße	Einmündungsbereich ohne LSA	Überprüfung des Radweganschluss in der Ph.- Müller-Straße, Bestandteil Straßenbauvorhabens B185 Mosigkau, 2. BA	Infrastruktur (Straßenbauvorhaben)	Sowieso- Maßnahme
27	Elisabethstraße / Eisenbahnstraße	Einmündungsbereich in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem BÜ	Überprüfung der Radverkehrsführung linksabbiegenden Radverkehrs von der Eisenbahnstraße in die Elisabethstraße (insbesondere bei geschlossenem BÜ)	Verkehrsorganisatorisc he Einzelmaßnahme	1
28	Köthener Straße / Lichtenauer Straße / Orangeriestraße	Einmündungsbereich ohne LSA	Linksabbiegen von der Köthener Straße zum Gem. Geh-/Radweg Lichtenauer Str. derzeit nicht möglich, Bestandteil Straßenbauvorhabens B185 Mosigkau, 2. BA	Infrastruktur (Straßenbauvorhaben)	Sowieso- Maßnahme
29	Orangeriestraße / Wiljamsstraße	Einmündungsbereich ohne LSA	Überprüfung der Wegebeziehung zur F-LSA	Verkehrsorg. / Infrastrukturelle Einzelmaßnahme	2

ANLAGE 5a:
Konzipierte Maßnahmen an den Knotenpunkten

Nr.	Knotenpunkt	Kurzbeschreibung	Handlungsbedarf	Maßnahmekategorie	Priorität
30	Hauptstraße / Am Vorwerk	Einmündungsbereich ohne LSA, Radverkehrsanlagen an allen Knotenarmen	Überprüfung der Radverkehrsführung des linksabbiegenden Radverkehrs, fehlende Bordabsenkungen / Fahrbahnmarkierungen	Verkehrsorg. / Infrastrukturelle Einzelmaßnahme	2
31	Heidestraße / Alte Leipziger Straße / Hohe Straße	Kreuzungsbereich ohne LSA, Radverkehrsanlagen in der Heidestraße	Überprüfung der Radverkehrsführung des linksabbiegenden Radverkehrs und der sicheren Querungsmöglichkeit Alte Leipziger Str. – Hohe Straße	Verkehrsorg. / Infrastrukturelle Einzelmaßnahme	3
32	Ludwigshafener Str. / Stenesche Straße / Tannhegerbrücke	Querungsstelle ohne LSA, Radverkehrsanlagen in der Ludwigshafener Straße	Gewährleistung einer sicheren Querung der Ludwigshafener Straße im Bereich der Tannhegerbrücke	Verkehrsorganisatorische Einzelmaßnahme	2
33	Kavaliestraße / Lili-Herking-Platz / Stadtpark	F-LSA, Radverkehrsanlagen in der Kavaliestraße	Gestaltung einer plausiblen Radverkehrsführung auf der innerstädtischen Ost-West-Achse, Beachtung bei der Neugestaltung der Kavaliestraße	Infrastruktur (Straßenbauvorhaben)	Sowieso-Maßnahme
34	Oranienbaumer Chaussee / Am Eichengarten / Oranienbaumer Straße	LSA Oranienbaumer Chaussee / Am Eichengarten	Überprüfung einer sicheren und umwegfreien Radverkehrsführung von der Straße am Eichengarten zur Oranienbaumer Straße	Verkehrsorganisatorische Einzelmaßnahme	2
35	Ludwigshafener Straße / Turmstraße	Einmündungsbereich ohne LSA, Radverkehrsanlagen in der Ludwigshafener Straße	Überprüfung der Ausrüstung mit LSA, steht in Verbindung mit der Erschließung des neuen Standortes der Schwimmhalle	Infrastruktur (Erschließungsvorhaben)	Sowieso-Maßnahme
36	Mannheimer Straße / Schlagbreite	Einmündungsbereich ohne LSA, Radverkehrsanlagen an allen Knotenarmen	Überprüfung der Verkehrssicherheit an einem linksseitigen Gem. Geh- / Radweg (Zweirichtungsverkehr)	Verkehrsorganisatorische Einzelmaßnahme	2
37	Friedensallee / Hauptstraße	Netz Alltag und Tourismus, Schulweg	Verbesserung der Verkehrssicherheit (Querungen)	Infrastruktur-Einzelmaßnahmen	2
38	Zerbster Straße / Am Alten Theater	Querung Richtung Steinstraße an Einfahrt Rathaus-Center	Prüfung der Verbesserung der Verkehrssicherheit	Infrastruktur-Einzelmaßnahmen	2
39	Augustenstraße / Ludwigshafener Straße	kaum überquerbar	Aufstellbereich in Mittelstreifen anlegen (ggf. Einkürzen Linksabbiegestreifen)	Infrastruktur-Einzelmaßnahmen	2

**ANLAGE 5b:
Konzipierte Maßnahmen an den Strecken**

Nr.	Straße	von - bis	Mangel	Maßnahme	Priorität	Kosten (EUR)
101	Ferdinand-von-Schill-Straße	zwischen Antoinettenstraße und Zerbster Straße	schlechter Oberflächenzustand der Fahrbahn	Oberfläche sanieren	2 (Fahrbahn)	352.500
102	Albrechtplatz	zwischen Ferdinand-von-Schill-Straße und Wolfgangstraße	schlechter Zustand des Radwegs (Oberfläche)	Radweg stadtauswärts sanieren und verbreitern	1	31.500
103	Albrechtstraße	zwischen Wolfgangstraße und Walderseestraße	beidseits mangelhafter Zustand der Radwege (abschnittsweise)	beidseits Radwege sanieren und verbreitern	1	161.850
104	Albrechtstraße	zwischen Walderseestraße und Zum Gänsewall (Abschnitt Rosenhof)	mangelhafter Zustand des Radweges stadtauswärts (abschnittsweise)	Radweg sanieren und verbreitern	1	22.500
105	Luchstraße	zwischen Südstraße und Dessauer Straße	südwärts mangelhafter Zustand des Radfahrstreifens, nordwärts fehlende Radverkehrsanlagen	beidseits sanieren, nordwärts Radfahrstreifen oder Schutzstreifen abmarkieren	1	378.910
106	Luchstraße	zwischen Dessauer Straße und Magdeburger Straße	beidseits zu geringe Breite und mangelhafter Zustand der Radwege, z.T. fehlende Furtmarkierungen	Bauvorhaben Neubau Zerbster Brücke	Sowieso-Maßnahme	
107	Magdeburger Straße	zwischen Luchstraße und Tornauer Weg	zu geringe Breite und mangelhafter Zustand des Radwegs stadteinwärts	Radweg sanieren und verbreitern	1	150.000
108	Magdeburger Straße	zwischen Tornauer Weg und Roßlauer Straße	zu geringe Breite und mangelhafter Zustand des Radwegs stadteinwärts	Radweg sanieren und verbreitern	1	31.500
109	Zerbster Straße, Rodleben	zwischen Hp. Rodleben bis 270 m nördlich davon	mangelhafter Zustand der Radwege	Radweg sanieren und verbreitern	1	81.000
111	Kavalierrstraße	zwischen Friedrichstraße und Askanischer Straße	stadtauswärts mangelhafter Zustand des Radfahrstreifens	Umsetzung Verkehrsberuhigung Kavalierrstraße erübrigt Radverkehrsanlagen	Sowieso-Maßnahme	
112	Heidestraße	zwischen Friedhof III und südlich Ludwigshafener Straße	stadtauswärts mangelhafte Breite des Radwegs	sanieren und verbreitern	2	37.000
113	Heidestraße	zwischen Zufahrt DVG und Innsbrucker Straße	stadtauswärts mangelhafter Zustand und Breite des Radwegs	Radweg sanieren und verbreitern	1	97.500
115	Heidestraße	zwischen Tempelhofer Straße und Wolfener Chaussee	zu geringe Breite der Radwege	Radweg sanieren und verbreitern	2	300.000
116	Mulderadweg	BÜ Wörlitzer Brücke	mangelhafter Zustand	Radwegquerung sanieren	2	24.000
117	Wirtschaftsweg	östlich Wörlitzer Brücke in Richtung Goltewitzer Str.	mangelhafter Zustand	Radweg sanieren	3	121.500
118	Askanische Straße	zwischen Ludwigshafener Straße und Franzstraße	mangelhafter Zustand der Radwege	Radwege sanieren	1	80.000
119	Ludwigshafener Straße	zwischen Askanischer Straße und F-LSA Ludwigshafener Str.	mangelhafter Zustand des Radwegs und zu geringe Breite nordwärts	Radweg sanieren	1	193.300
120	Oranienbaumer Chaussee	zwischen Brücke des Friedens östlich Tiergarten	mangelhafter Zustand des Radwegs	Neubau Muldebrücke und Anschlüsse	Sowieso-Maßnahme	
121	Wasserstadt	zwischen Deichtor und Alte Mildenseer Straße	mangelhafter Zustand	sanieren	3 (Fahrbahn)	106.000
122	Breitscheidstraße	zwischen Oranienbaumer Chaussee und Kirchhau	mangelhafter Zustand des Radwegs und zu geringe Breite (Teilabschnitt)	Radweg sanieren und verbreitern	2	40.000
123	Sollnitzer Allee	zwischen Oranienbaumer Chaussee und südlich Kleutscher Straße	mangelhafter Zustand der Radwege durch bewachsene Oberfläche	Intensive Grünpflege der Radwege	2	10.000
124	Oranienbaumer Chaussee	zwischen Sonnenallee und Hp Adria	Radverkehrsanlage zu schmal	Radweg sanieren und verbreitern	anderer Baulastträger	
125	Sonnenallee	zwischen Oranienburger Chaussee und am Waldrand	mangelhafter Zustand der Radverkehrsanlagen, z.T. zu schmal	Radverkehrsanlagen aufpassen (Fahrbahnführung)	1	400
126	Gliwicer Straße	zwischen Franzstraße und Ludwigshafener Straße	mangelhafter Zustand	sanieren	2	33.750
127	Ludwigshafener Straße	zwischen Askanischer Straße und Turmstraße	Radverkehrsanlagen nordwärts zu schmal (nur VwV-StVO-Maß)	Radverkehrsanlagen sanieren und verbreitern	3	20.000
128	Tour. Weg, Anschluss Innenstadt	Tiergartenbrücke bis Alleebücke	schlechter Wegezustand	Weg sanieren	Hochwasser-Maßnahme	
129	Tour. Weg, Anschluss Mulderadweg	östlich der Tannheger Brücke	schlechter Wegezustand	Weg sanieren	Hochwasser-Maßnahme	
131	Tour. Weg Gartenreichtour	östlich Dohlenweg bis Muldebrücke (Nähe A9)	schlechter Wegezustand	Weg sanieren	Hochwasser-Maßnahme	
132	Tour. Weg Gartenreichtour	südwestlich Mildensee über Schwarzer See bis Muldebrücke	schlechter Wegezustand	Weg sanieren	Hochwasser-Maßnahme	
133	Pötnitz	östlich Kirche Mildensee	schlechter Fahrbahnzustand (für Radfahren ungeeignetes Natursteingroßpflaster)	Fahrbahn sanieren (nur insgesamt möglich)	3 (Fahrbahn)	66.000
134	Am Wall	Ende Deichverteidigungsweg	schlechter Fahrbahnzustand	Fahrbahn sanieren	2 (Fahrbahn)	6.000
135	Zum Hofsee	Übergang zum Wirtschaftsweg	schlechter Fahrbahnzustand (für Radfahren ungeeignetes Natursteingroßpflaster)	Fahrbahn sanieren (nur insgesamt möglich)	3 (Fahrbahn)	24.000
136	Wirtschaftsweg	südlich Kleutsch (Kleutscher Aue)	schlechter Wegezustand	Weg sanieren	Hochwasser-Maßnahme	
137	Kreuzbergstraße	zwischen Damaschkestr. und Lerchenweg	schlechter Fahrbahnzustand	Fahrbahn sanieren	3 (Fahrbahn)	506.250
138	Damaschkestraße	zwischen Kreuzbergstraße und Am Dreieck	Schutzstreifen bzw. Radweg zu schmal	Schutzstreifen breiter markieren	3	13.500
139	Kurze Straße	zwischen Am Kümmerling und Möster Straße	sehr schlechter Fahrbahnzustand	Fahrbahn sanieren	Sowieso-Maßnahme	
140	Heidebrücke	westlich Heidebrückenweg	schlechter Fahrbahnzustand der Rampen	Fahrbahn sanieren	anderer Baulastträger	

**ANLAGE 5b:
Konzipierte Maßnahmen an den Strecken**

Nr.	Straße	von - bis	Mangel	Maßnahme	Priorität	Kosten (EUR)
141	Weg durch Beckerbruch	zwischen Kieler Straße und B 184	schlechter Wegzustand	Weg sanieren	3	165.000
142	Elberadweg	zwischen Wallwitzburg und Am Elbpavillon	schlechter Wegzustand	Weg sanieren	Hochwasser-Maßnahme, z.T. anderer Baulasträger	
143	Burgkühnauer Straße	zwischen Ebenhahnstraße und Elbedeich	schlechter Fahrbahnzustand	Fahrbahn sanieren	3 (Fahrbahn)	40.000
144	Friedensallee	zwischen Reppichauer Straße und Hauptstraße Kleinkühnau	schlechter Zustand Radweg	sanieren	2	27.000
145	Hauptstraße Kleinkühnau	zwischen Friedensallee und Am Vorwerk	schlechter Zustand Radweg	beidseits sanieren, kurzfristig Fahrbahnnutzung prüfen	2	264.750
146	Kühnauer Straße	zwischen Fichtenbreite und Ziebigker Straße	schlechter Zustand der Radverkehrsanlagen (stadtauswärts Teilabschnitte)	in beiden Richtungen sanieren	2	100.000
147	Kühnauer Straße	zwischen Kiefernweg und Waldkater	schlechter Zustand der Radverkehrsanlage stadtauswärts (Teilabschnitt)	sanieren	2	30.000
148	Ebertallee	zwischen Peusstraße und Flurstraße	schlechter Zustand der Radverkehrsanlage Südseite	sanieren	1	87.000
149	Gropiusallee	zwischen Puschkinallee und Bauhausplatz	schlechter Zustand der Radverkehrsanlage	sanieren	1	120.000
150	Gropiusallee	zwischen Liebknechtstraße und Kühnauer Straße	schlechter Zustand der Radverkehrsanlagen und zu geringe Breiten (fehlender Sicherheitstrennstreifen)	beidseits sanieren und verbreitern	2	197.925
151	Wolfgangstraße	zwischen H.-Heine-Straße und Albrechtstraße	schlechter Zustand der Radverkehrsanlagen und stadtauswärts zu geringe Breite Radfahrstreifen	beidseits sanieren und Radfahrstreifen auf Regellaß verbreitern	1 (Fahrbahn)	60.000
152	Elisabethstraße	Querung der östlichen Eisenbahnstrecke	direkte Querung bislang nicht möglich	Querung der Eisenbahnstrecke Dessau-Bitterfeld im Zuge des ehemaligen Bahnübergangs Kühnauer Straße	3	1.500.000
153	Elisabethstraße	zwischen Eisenbahnstraße und Willi-Lohmann-Straße	schlechter Fahrbahnzustand	Fahrbahn sanieren	2 (Fahrbahn)	110.000
154	Antoinettenstraße	zwischen Ferdinand-von-Schill-Straße und Friedrichstraße	Radweg südwärts schlechter Zustand	Radweg sanieren	2	48.000
155	Amalienstraße	zwischen Askanischer Straße und Am Pollingpark	schlechter Zustand der Radverkehrsanlagen (Teilabschnitte)	Radwege sanieren	2	130.000
157	Weg am Bahndamm, Nord-Süd-Verbindung	zwischen Industriestraße und Kabelweg	bislang kein Weg vorhanden	Weg anlegen, ggf. Grunderwerb	2	206.600
158	Weg am Bahndamm, Nord-Süd-Verbindung	zwischen Bahnhof Dessau-Süd und Hohe Straße	bislang kein Weg vorhanden	Weg anlegen, ggf. Grunderwerb	2	240.000
159	Kochstedter Kreisstraße	nordöstlich Argenteuiler Straße	schlechter Wegzustand	Weg sanieren	1	15.000
160	Hohe Straße	östlich Kochstedter Kreisstraße	schlechter Wegzustand	Weg sanieren	anderer Baulasträger	
161	Lichtenauer Straße	zwischen Hirtenhausstraße und Zoberberg	schlechter Wegzustand	Radverkehrsanlage sanieren	3	213.750
162	ehemalige Landebahn	im Verlauf der Verbindung zwischen Alten und Kleinkühnau	schlechter Oberflächenzustand	Oberfläche sanieren (Denkmalschutz beachten)	2	7.500
163	Hünefeldstraße	nördlich von Bahnhof Dessau-Alten	zu geringe Breite der Radverkehrsanlage	Weg sanieren und verbreitern	2	60.000
164	Köthener Straße	zwischen Auenweg und Diesdorfer Straße	zu geringe Breite der Radverkehrsanlagen, schlechter Zustand (in Teilabschnitten)	Weg sanieren und verbreitern	2	135.000
165	Lindenstraße	zwischen Sauerbruchstraße und Kleine Schaftrift	zu geringe Breite der Radverkehrsanlagen	Weg verbreitern (ggf. zu Lasten der Breite der Grünflächen)	3	48.000
166	Hermann-Köhl-Straße	Brücke über die Eisenbahn	zu geringe Breite der Radverkehrsanlagen	bei Brückenbau (2. Richtungsfahrbahn) Wege verbreitern	Sowieso-Maßnahme	
167	Brambacher Weg / Clara-Zetkin-Straße	zwischen Brücke Anschlussbahn und Triftweg	schlechter Oberflächenzustand	Oberfläche sanieren	3 (Fahrbahn)	351.000
168	Verbindungsweg Rodleben	zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Haltepunkt Rodleben	schlechter Oberflächenzustand und zu geringe Breite	Weg sanieren und verbreitern	3	75.000
169	Neue Schloßallee	zwischen Zerbster Straße und Spitzberg	schlechter Oberflächenzustand	Oberfläche sanieren	3 (Fahrbahn)	270.000
170	Verbindungsweg	zwischen Spitzberg und Stretetz	schlechter Oberflächenzustand	Oberfläche sanieren	3 (Fahrbahn)	330.000
171	Nathoer Dorfstraße	zwischen Stadtweg und Stretzer Straße	schlechter Oberflächenzustand	Oberfläche sanieren (Straße gesamt)	3 (Fahrbahn)	63.000
172	Dorfstraße Mühlstedt	zwischen Kohlenschachweg und Kirche	schlechter Oberflächenzustand	Oberfläche sanieren (Straße gesamt)	3 (Fahrbahn)	225.000
173	Bergstraße	nördlich Lindenstraße	schlechter Oberflächenzustand	Oberfläche sanieren	2 (Fahrbahn)	22.500
174	Lindenstraße Meinsdorf	zwischen Bergstraße und Hainichte	schlechter Oberflächenzustand	Oberfläche sanieren	3 (Fahrbahn)	37.500
175	Buchenallee / Tornauer Weg	zwischen Bergstraße und K 1255	schlechter Oberflächenzustand	Oberfläche sanieren (Umleitungsstrecke DBAG)	Sowieso-Maßnahme	

**ANLAGE 5b:
Konzipierte Maßnahmen an den Strecken**

Nr.	Straße	von - bis	Mangel	Maßnahme	Priorität	Kosten (EUR)
176	Meinsdorfer Straße	Bahnunterführung Haltepunkt Meinsdorf	schlechter Oberflächenzustand	Ausbau Bahnunterführung Meinsdorf	Sowieso-Maßnahme	
177	Berliner Straße (K 2002)	südlich Bahnquerung	schlechter Oberflächenzustand	Oberfläche sanieren	3 (Fahrbahn)	292.500
178	Hauptstraße (B 187)	zwischen Kiefernweg und Zufahrt Friedhof	schlechter Oberflächenzustand der Radverkehrsanlagen	Oberfläche sanieren	2	100.000
179	Streetzer Weg	nördlich Bahnüberführung	schlechter Oberflächenzustand	Oberfläche sanieren	3 (Fahrbahn)	73.500
180	Dessauer Straße/ Burgwallstr	zwischen Luchstraße bis Nordstraße	fehlender Sicherheitstrennstreifen zum ruhenden Verkehr, geringe Breite der Radfahrstreifen, schlechterer Belag als Fahrbahn, in Teilabschnitten	durchgängig asphaltieren und Schutzstreifen inklusive Sicherheitstrennstreifen abmarkieren	2	145.500
181	Südstraße	zwischen Luchstraße und Karl-Liebnecht-Straße	schlechter Zustand und zum Teil geringe Breiten der Radverkehrsanlagen (Schwerpunkt Luchstraße - Ziegelstraße)	Oberflächen sanieren und verbreitern	2	80.000
182	Werftstraße	zwischen Sachsenbergstraße und Südstraße	Bahn kann nicht fahrend gequert werden (Tunnel mit Treppe)	Integration in Ortsumgehung Roßlau (B184)	Sowieso-Maßnahme	
183	siehe 105 Luchstraße	zwischen Schifferstraße und Dessauer Straße	nordwärts fehlende Radverkehrsanlage	Schutzstreifen abmarkieren (ggf. beidseitig bei knappen Platzverhältnissen)	1	
184	Streetzer Brücke	Bahnquerung	geringer Verkehr, keine Radverkehrsanlage nötig	bestehende Benutzungspflichten aufheben	1	400
185	Roßlauer Straße, Rodleben	zwischen Hauptstraße und Zerbster Straße	fehlende Radverkehrsanlagen bei mittlerem Verkehr	Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit prüfen (kaum Platz für Radverkehrsanlage)	1	400
186	Hauptstraße (B 187)	zwischen Kiefernweg und Stadtgrenze	fehlende Radverkehrsanlagen bei schnellem Verkehr	Radweg bauen	anderer Baulastträger	
187	K 2860	nördlich Kleutsch	fehlende Radverkehrsanlagen bei geringem, aber schnellem Verkehr außerorts	Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit prüfen	1	400
188	L 135	zwischen K 2860 und Sollnitz	fehlende Radverkehrsanlagen bei schnellem Verkehr außerorts	Radweg bauen	anderer Baulastträger	
189	verlängerte Dorfstraße Kleutsch	zwischen Kleutsch und Schwarzer Stamm	fehlende Radverkehrsanlagen bei geringem, aber schnellem Verkehr außerorts	Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit prüfen	1	400
190	L 135	zwischen Sollnitz und L 136	fehlende Radverkehrsanlagen bei schnellem Verkehr außerorts	Radweg bauen	anderer Baulastträger	
191	Köthener Straße (B 185)	zwischen Rüsterweg und Lichtenauer Straße	fehlende Radverkehrsanlagen bei schnellem Verkehr außerorts	Bestandteil der Baumaßnahme Köthener Straße	Sowieso-Maßnahme	
192	Orangeriestraße (B 185)	zwischen Ortsausgang Mosigkau und Stadtgrenze	fehlende Radverkehrsanlagen bei schnellem Verkehr außerorts	Radweg bauen	anderer Baulastträger	
193	Königendorfer Straße (L 134)	zwischen Kleine Breite und Stadtgrenze	fehlende Radverkehrsanlagen bei schnellem Verkehr außerorts	Radweg bauen	anderer Baulastträger	
194	Ziebigker Straße	zwischen Großkühnauer Weg und Puschkinallee	fehlende Radverkehrsanlagen bei mittlerem Verkehrsaufkommen	beidseitig Schutzstreifen abmarkieren, ruhenden Verkehr ordnen	2	28.500
195	Saarstraße / Kirchstraße	zwischen Ebertstraße und Kornhausstraße	fehlende Radverkehrsanlagen bei mittlerem Verkehrsaufkommen	beidseitig Schutzstreifen prüfen, ruhenden Verkehr ordnen	2	42.000
196	Hainichte	südlich Andreas-Hofer-Weg	schlechter Oberflächenzustand	Oberfläche sanieren	3 (Fahrbahn)	68.625
198	Weg am Leinensee	zwischen Plankenlinie und Groß-Naundorfer Wall	schlechter Oberflächenzustand	Oberfläche sanieren	Hochwasser-Maßnahme	
199	Plankenlinie	zwischen Jagdbrücke und Großmutterbrücke	geringe Breite	Weg verbreitern	3	306.000
200	Weg nördlich Luisium	zwischen Ringdeich Luisium und Groß-Naundorfer Wall	Oberflächenzustand	Oberfläche sanieren	anderer Baulastträger	
201	Jonitzer Allee	zwischen verlängerte Gottewitzer Straße und Ackerwall	schlechter Oberflächenzustand	Oberfläche sanieren	3	78.750
202	Gartenreichtour Fürst-Franz (Südstufer Wallwitzsee)	zwischen Eisenbahn und Südspitze See	schlechter Oberflächenzustand	Oberfläche sanieren	Hochwasser-Maßnahme	
203	Kornhauswall (Südufer Leopoldshafen)	zwischen Elbpavillon und Kornhaus	schlechter Oberflächenzustand	Oberfläche sanieren	anderer Baulastträger	
204	Elbradweg östlich Kläranlage	zwischen Ochsenwall und Hakenwall	Mittelstreifen schlechter Oberflächenzustand	Mittelstreifen sanieren	3	45.000
205	Elballee	zwischen Kornhausstraße und Ebertallee	schlechter Oberflächenzustand	Oberfläche sanieren	2 (Fahrbahn)	55.000
206	Am Georgengarten	zwischen Kieler Straße und Kornhausstraße	schlechter Oberflächenzustand	Oberfläche sanieren	3 (Fahrbahn)	130.500
207	Zerbster Str. Rodleben	Roßlauer Str. bis BÜ	schlechter Wegezustand und zum Teil geringe Breiten	Weg sanieren und verbreitern	anderer Baulastträger	
208	Steinstraße	Askanische Str. bis Schlossplatz	schlechter Wegezustand	Weg sanieren	2	37.500

**ANLAGE 5b:
Konzipierte Maßnahmen an den Strecken**

Nr.	Straße	von - bis	Mangel	Maßnahme	Priorität	Kosten (EUR)
209	Lustgarten	Schlossplatz bis Ludwigshafener Straße	schlechter Wegezustand	Weg sanieren	1	26.250
210	Junkersstraße	zwischen Kleine Schaftrift und Diesdorfer Straße	mangelhafter Zustand , zu geringe Breite (Teilabschnitte)	Weg sanieren und verbreitern	2	105.000
211	Köthener Straße	zwischen Ellerbreite und Auenweg	mangelhafter Zustand , zu geringe Breite (Teilabschnitte)	Weg sanieren und verbreitern	2	290.000
212	Mannheimer Straße	Junkersstraße bis Weststraße	mangelhafter Zustand (Teilabschnitte)	Weg sanieren	2	37.500
213	Elbbrücke Roßlau	zwischen Südstraße und Elbzollhaus	bei linksseitiger Seitenraumführung Bord kaum erkennbar	kurzfristig Begrenzung abmarkieren; langfristig Realisierung eines baulich verbreiterten Zweirichtungsradweges	anderer Baulasträger	
214	Wörlitzer Eisenbahnbrücke	Zufahrt aus Richtung am Am Friedrichsgarten	schlechter Wegzustand	Weg sanieren	3 (Fahrbahn)	18.000
215	Lutherplatz	zwischen Raguhner und Thomas-Müntzer-Straße	schlechter Fahrbahnzustand	Oberfläche sanieren	3 (Fahrbahn)	60.000
216	Saugartenallee	Luisium bis Plankenallee	schlechter Wegzustand	Weg sanieren	anderer Baulasträger	
217	Schillerpark Westseite	zwischen Schillerstraße und Walderseestraße	schlechter Wegzustand	Weg sanieren	2	67.500
218	Teichstraße	zwischen Parkhaus und B.-Brecht-Straße	schlechter Fahrbahnzustand	Oberfläche sanieren	2 (Fahrbahn)	7.500
219	Kreuzbergstraße	zwischen Lerchenweg und Ludwigshafener Straße	schlechter Wegzustand	Weg sanieren	3	105.000
220	Scheplake	zwischen Lessingstraße und Schillerpark	schlechter Wegzustand	Weg sanieren	Sowieso-Maßnahme	
221	Kühnauer Straße	zwischen Fichtenbreite und Am Vorwerk	schlechter Fahrbahnzustand	Fahrbahn sanieren	1 (Fahrbahn)	580.000
222	E.-Weinert-Straße	zwischen Rüsterweg und Knobelsdorffallee	schlechter Fahrbahnzustand	Fahrbahn sanieren	2 (Fahrbahn)	197.000
223	Brambacher Weg	zwischen verlängerte Schulstraße und Apfelallee (Rodeben-Wäldchen)	schlechter Fahrbahnzustand	Fahrbahn sanieren	3 (Fahrbahn)	91.000
224	Elisabethstraße	zwischen Bahnübergang und Brauereistraße	schlechter Fahrbahnzustand	Fahrbahn sanieren	2 (Fahrbahn)	150.000
225	Alte Leipziger Straße	zwischen Heidestraße und Am Schenkenbusch	schlechter Fahrbahnzustand	Fahrbahn sanieren	2 (Fahrbahn)	387.000
226	Hohe Straße	zwischen Dietrichshain und Forsthaus	schlechter Fahrbahnzustand	Fahrbahn sanieren	3 (Fahrbahn)	52.000
227	Augustenstraße	zwischen Heidestraße und Ludwigshafener Straße	schlechter Fahrbahnzustand	Fahrbahn sanieren	3 (Fahrbahn)	132.500
228	Verbindungsweg Streetz/Natho - Mühsdorf	zwischen K 1255 und Stadtgrenze	mangelhafter Zustand	Ausbau eines multifunktionalen Weges (3 Meter Breite)	3	225.000

Summe 12.084.710

Summe abzüglich Eisenbahnquerungen 10.584.710

Summe abzüglich Eisenbahnquerungen und Fahrbahnmaßnahmen (Einzelmaßnahmen Radverkehrsanlagen) 5.719.835